

Collège Auguste Brizeux, Lorient  
Maitre d'ouvrage : Département du Morbihan  
Maitre d'œuvre : DDL Architectes  
Mise en œuvre : RÉALU  
©F. VESVAL




## Une finition acier idéale pour les ERP

**GALVÉA** est un élément de façade avec parement extérieur tôle acier galvanisée ou prélaquée. La tôle galvanisée est le matériau idéal pour répondre à la sécurité incendie demandée dans les ERP (Etablissements Recevant du Public).

## Caractéristiques techniques

- **Parement extérieur** : tôle acier galvanisée ou prélaquée
- **Parement intérieur** : tôle acier galvanisée (brute, laquée ou inox), tôle aluminium (brute, anodisée, laquée), autres finitions sur étude
- **Âme isolante** : polystyrène extrudé ou laine minérale
- **Encadrement** : bois traité (standard ou feuilluré)
- **Contreparement** : éventuel (plaque de plâtre, plaque spécifique feu)



## Destination

- Neuf - Rénovation.
- Résidentiel, habitat collectif, tertiaire, établissement d'enseignement, centre culturel et sportif, ERP (établissement recevant du public).

## Mise en œuvre

- Système parclosé 4 côtés, système trame horizontale ou système trame verticale.
- Pose en applique.

